2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КРОВЛИ ЗДАНИЯ В ОСЯХ 10-3/ L-H

В результате проведенного визуального обследования кровли здания в осях 10-3/ L-H здания следует заключить, что все несущие конструкции кровли здания в осях 10-3/ L-H находятся в удовлетворительном состоянии.

Видимых дефектов и повреждений конструкций здания не обнаружено, за исключением локальных участков повреждения покрытия кровли, выполненного из рулонного материала.