
Размер верхней части стекла БЕЗ градиента, одним цветом по Ral

Часть покраски стекла БЕЗ градиента, одним цветом по Ral

Часть покраски стекла с градиентом от цвета по Ral к оттенку близкому к белому.



Размер отступа от начала стекла до контура овала

Место соединения градиентов с двух направлений, который идет сверху-вниз (темного оттенка) и градиента с боков (светлого). Данное место должно быть максимально плавным

Надписи НЕ будет

Яркая полоса- это подсветка за стеклом

Градиент в сторону овала от цвета к прозрачности

Контур овала (показан голубым пунктиром для наглядности), это зона где градиент переходит в полную прозрачность

Размер отступа от низа стекла до контура овала

Примечание:
Габаритные размеры стеклянных изделий следует принимать по данным завода-изготовителя, снятым с натурных замеров.