

Примечание:
Габаритные размеры стеклянных изделий следует принимать по данным завода-изготовителя, снятым с натурных замеров.