Разрешение	Обозначение	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АИ1
17-25	Наименование объекта строительства	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1(Зам.)	1;	- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 05.09.2025; - Добавлены примечания в общих указаниях - Добавлены листы в ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ	1	
1(Зам.)	2-4;	- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 05.09.2025. - Внесены уточнения в условные обозначения и примечания - Добавлена контрастная маркировка на ступенях - На плане 2-ого этажа в тамбурах уточнены типы плинтусов и профилей в т.ч. на ступенях - Уточнена раскаладка плитки в лифтовых холлах и в тамбуре на 2-ом этаже - Уточнено расположение плинтуса участков стен скерамогранитом акцентного цвета	1	
1(Зам.)	6-8;	- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 05.09.2025. - Внесены уточнения в условные обозначения и примечания - На -1 этаже откорректировано расположение и кол-во светильников, указаны привязки - На 1ом этаже уточнены марки светильников - В колясочной и ПУИ изменено расположение кол-во светильинков - Уточнено расположение светильинков и табличек навигации «номер этажа» - На 2ом этаже в месте примыкания потолка Кнауф и съемных потолочных панелей добавлен защитный профиль Уп4	1	
1(Зам.)	10-12;	- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 05.09.2025. - Внесены уточнения в условные обозначения и примечания - Уточнены отметки отделки стен на -1 и 1ом этажах - Добавлена навигация в т.ч МГН - В коридорах на -1 этаже и в тамбур-шлюзах 1-го этажа добавлены горизонтальные теневые профили ТП6.1 в зоне разделения цвета в отделке - Добавлены контрастные указатели «круг» на стеклянных поверхностях - Добавлены оконечные устройства на стенах, внесены в условные обозначения - Добавлены полоконники в помещении консьержа - Уточнена отделка стен в тамбуре на 2–ом этаже - Добавлены защитные угловые профили Уп2 в местах сопряжения декоративной отделки и керамогранита - Уточнено расположение теневых профилей	1	
1(Зам.)	14-18;	- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 05.09.2025. - Внесены уточнения в условные обозначения и примечания - Уточнено расположение теневых профилей - Добавлены оконечные устройства на стенах, внесены в условные обозначения - Добавлена навигация в т.ч МГН - В тамбурах указаны ниши для приборов отопления - Уточнены типоразмеры люков на 2-ом/типовом этаже - Изменено исполнение шкафов УЭРВ и ПК – не скрытого типа - Уточнена отделка тамбуров на 2-ом этаже - Уточнено расположение плинтуса участков стен скерамогранитом акцентного цвета - Откорректировано расположение декоративных колонн порталов лифта	1	
1(Нов.)	5,9,13, 19-24	- Добавлены новые листы	1	

Изм.внес	Ленина		09.10.25	ООО "ФОРМАЦИА"	Лист	Листов
Составил	Ленина		09.10.25		1	1
Проверил	Петровций		09.10.25			

Согласовано