


ЛИТВИНОВ ВИТАЛИЙ


Руководитель группы

Особенности объекта требовали оперативную разработку индивидуального регламента и подхода к выполнению рабочей документации. Так как каркас 28-и этажного здания уже был возведен и витражное остекление фасадов было выполнено в полной мере, перед нами стояла задача в увязать инженерные сети всего здания с дизайнерскими решениями, в самый кротчайшие сроки выдавая задания инженерам и строителям в производство работ.

Добавочная сложность объекта заключалась в большом объеме проектных работ с высокой детализацией, при сжатых сроках, отведенных на строительство.

Для решения таких задач мы использовали плановое выполнение работ с разработанной системой многоступенчатого внутреннего контроля распределения материала между рабочей командой.

В нашу копилку добавлен еще один интересный и успешный проект выполненный нашей постоянной группой специалистов-архитекторов на отлично!







S=110 600 м^2