ООО «ППФ «Мастер»

Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 1 Предварительные работы
Книга 2. Предварительные исследования
Протокольно-документальная фотофиксация существующего состояния объекта.

765-09/15/ДСР-1.2
Том 1.2



2015

ООО «ППФ «Мастер»

Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения
«Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев»,
по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 1. Предварительные работы

Книга 2. Предварительные исследования

Протокольно-документальная фотофиксация

существующего состояния объекта.

765-09/15/ДСР-1.2

Том 1.2

Заместитель генерального директора
по проектированию А.Б. Пономарёв

Главный архитектор О.В. Кузякин

2015

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 01012 от 7 августа 2013 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ,
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «ППФ «Мастер»

ООО «ППФ «Мастер»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)	**1037739018239**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**7701219682**

001204

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№1103 от 7 августа 2013 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б) тз № 357, тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 01012 от 7 августа 2013 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок;

реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки;

реставрация, консервация и воссоздание архитектурно-лепного декора;

реставрация, консервация и воссоздание поверхности из искусственного мрамора;

ремонт, реставрация и воссоздание кровель;

ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций;

ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов;

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;

реставрация и воссоздание резьбы по деревянным конструкциям;

реставрация и воссоздание паркетных полов;

ремонт, реставрация и консервация ограждающих конструкций и распорных систем;

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов;

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание кладок, конструкций;

реставрация, консервация и воссоздание резьбы по дереву;

реставрация и воссоздание осветительных приборов;

реставрация и воссоздание деталей из черного и цветных металлов;

приспособление инженерных систем и оборудования;

приспособление систем электрообеспечения.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

001179

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

проектно-строительная компания
Перспектива

129344, г. Москва, ул. Искры, д.17«А», стр.3, т./ф: (495) 287-73-70, 287-73-71 e-mail: info@perspektiva-100.ru

Свидетельство 01-П № 203

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 1 Предварительные работы

Книга 2. Предварительные исследования

Протокольно-документальная фотофиксация

существующего состояния объекта.

07-09-2015-1.2

ТОМ 1.2

Главный инженер проекта **Д.В. Крылов**

2015

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 03082 от 16 декабря 2015 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания Перспектива»

ООО «ПСК Перспектива»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)	**1107746227148**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**7716661068**

003830

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 17А, стр. 3

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№3108 от 16 декабря 2015 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2015, «Б» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тз № 336, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 03082 от 16 декабря 2015 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

003736

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«««Новый город и Ко»

107078, г. Москва, Новая Басманная ул., дом 12, строение 2
тел. +7(499) 267-38-67
E-mail: pscnewcity2000@mail.ru

Свидетельство № СД-0226-25022010-П-7702617213-3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

РАЗДЕЛ 1. Предварительные работы.

Книга 2. Предварительные исследования
Протокольно-документальная фотофиксация
существующего состояния объекта.

Том 1.2.



2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«««Новый город и Ко»

107078, г. Москва, Новая Басманная ул., дом 12, строение 2
тел. +7(499) 267-38-67
E-mail: pscnewcity2000@mail.ru

Свидетельство № СД-0226-25022010-П-7702617213-3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

РАЗДЕЛ 1. Предварительные работы.

Книга 2. Предварительные исследования
Протокольно-документальная фотофиксация
существующего состояния объекта.

Том 1.2

Генеральный директор А.Н. Флоренцев

Главный архитектор Н.В. Смирнов

2015

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 03095 от 28 декабря 2015 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ,
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Новый город и Ко»

ООО «Новый город и Ко»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)	**5067746492590**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**7702617213**

003879

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

129110, г. Москва, Слесарный пер., д. 3, оф. V

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№3415 от 28 декабря 2015 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Статс-секретарь – заместитель Министра		Г.У.Пирумов
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2015, «Б» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тз № 336, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 03095 от 28 декабря 2015 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статс-секретарь – заместитель Министра		Г.У.Пирумов
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

003784

Состав научно-проектной документации по сохранению

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ КРЕМЛЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, (В ОСНОВЕ ДОХОДНЫЙ ДОМ ШЕРЕМЕТЕВЫХ, 1877-1902ГГ, АРХИТЕКТОР СЕРЕБРЯКОВ, А.Ф.МЕЙСНЕР), 1929Г. АРХИТЕКТОР Н.В. ГОФМАН-ПЫЛАЕВ»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1		**РАЗДЕЛ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.**	
1.1	765-09/15/ДСР-1.1	Книга 1. Исходно-разрешительная документация.	
1.2	765-09/15/ДСР-1.2	Книга 2. Предварительные исследования. Протокольно-документальная фотофиксация существующего состояния объекта.	
2		**РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**	
2.1	765-09/15/ДСР-2.1	Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.	
2.2	765-09/15/ДСР-2.1	Книга 2. Уточнение предмета охраны.	
2.3		Книга 3. Натурные исследования: архитектурно-археологические обмеры, обмеры конструкций, зондажи, шурфы.	
2.3.1	765-09/15/ДСР-3.1	Часть 1. Планы.	
2.3.2	765-09/15/ДСР-3.2	Часть 2. Фасады.	
2.3.3	765-09/15/ДСР-3.3	Часть 3. Разрезы.	
2.4	765-09/15/ДСР-2.4	Книга 4. Инженерное обследование: техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований.	
2.5	765-09/15/ДСР-2.5	Книга 5. Технологические исследования строительных и отделочных материалов.	
2.6	765-09/15/ДСР-2.6	Книга 6. Исследования настенной живописи. Методика для проведения консервационно-реставрационных работ.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
ГИП		Крылов Д.В.			17.12
					2015

07-09-2015-СП

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Стадия	Лист	Листов
П	2.1	

ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

2.7	765-09/15/ДСР-2.7	Книга 7. Отчёт по комплексным научным исследованиям. Зондажи.	
2.8		**ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ**	
2.8.1	765-09/15/ДСР-2.8.1	Книга 1. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях.	
2.8.2	765-09/15/ДСР-2.8.2	Книга 2. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях.	
3		**РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**	
3.1		**Подраздел 1. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ (эскизный проект реставрации)**	
3.1.1	765-09/15/ДСР-3.1.1	Книга 1. Пояснительная записка.	
3.1.2	765-09/15/ДСР-3.1.2	Книга 2. Архитектурные решения в т.ч. колористическое решение по фасадам.	
3.1.3	765-09/15/ДСР-3.1.3	Книга 3. Конструктивные решения.	
3.2		**Подраздел 2. ПРОЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**	
3.2.1	765-09/15/ДСР-3.2.1	Книга 1. Пояснительная записка.	
3.2.2	765-09/15/ДСР-3.2.2	Книга 2. Архитектурные решения.	
3.2.3	765-09/15/ДСР-3.2.3	Книга 3. Конструктивные решения.	
3.2.4	765-09/15/ДСР-3.2.4	Книга 4. Схема планировочной организации земельного участка. Генеральный план. Вертикальная планировка, Благоустройство.	
3.2.5	765-09/15/ДСР-3.2.5	Книга 5. Проект организации реставрации.	
3.2.6	765-09/15/ДСР-3.2.6	Книга 6. Сметная документация.	

СОДЕРЖАНИЕ

1	2	3
	Предварительные исследования	
	Общая часть	
	Краткая историческая справка	
	Акт утрат	
	Акт категории сложности	
	Схема физического объема здания памятника.	
	Заключение о возможности приспособления ОКН.	
	Программа научно-исследовательских и проектных работ	
	Протокольно-документальная фотофиксация существующего состояния объекта.	
	Схемы фотофиксации	
	Корпус Б, В – уличный фасад	
	Корпус А – уличный фасад	
	Корпус А, Б, В – дворовый фасад	
	Корпус Б, В – интерьеры	
	Корпус А – интерьеры	

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий раздел проектной документации выполняется Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Новый город и Ко» на основании следующих документов:

1. Государственный контракт №765-09/15/ДСР между Управлением делами Президента Российской Федерации и ООО «ППФ «Мастер»;
2. Договор от 02 сентября 2015 года №07-09-2015, заключенного между ООО «ППФ «Мастер» и ООО «ПСК Перспектива»;
3. Договор от 21 сентября 2015 года №07-09-НГ, заключенный между ООО «ПСК Перспектива» и ООО «Новый город и Ко»;
4. Задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №ДКН-1741200-2015 от 12 ноября 2015г.;
5. Разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от 12 ноября 2015 года №ДКН-1741554-1215;
6. Краткий перечень предмета охраны объекта культурного наследия:
    - местоположение и градостроительные характеристики здания, формирующего фронт застройки Романова переулка и улицы Воздвиженка.
    - объемно-пространственная композиция, в том числе высотные отметки по венчающим карнизам.
    - крыша 1929 года, ее конфигурация, конструкция, высотные отметки металлические ограждения, характер покрытия.
    - композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1929 года
    - материал и характер отделки фасадных поверхностей 1929 года (декоративная терразитовая штукатурка, окраска)
    - колористическое решение фасадов 1929 года

- оконные проемы 1929 года, их расположение, габариты, характер заполнения
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен, перегородок и перекрытий 1929 года
- капитальные стены, перегородки и перекрытия 1929 года, их конструкция и материал.
- лестницы 1929 года, их месторасположение, конструкция, материал, художественное решение ступеней и ограждений
- декоративное оформление интерьеров 1929-1950 годов, включая наливные полы с латунными раскладками, облицовку стен натуральным мрамором, искусственный мрамор, живописные плафоны, лепнину.
- осветительные приборы 1950-х годов.

Краткая историческая справка

Романов переулок, д. 2/6, строение 2

Современное 4-этажное здание с отдельными объемами пятого, Кремлевской больницы включает в себя строения разных строительных периодов. Первым из них в 1877 году в юго-восточном углу владения по красной линии улицы Воздвиженки был построен 3-этажный доходный дом по проекту архитектора Серебрякова. Архитектурно-художественное оформление его уличного фасада, где в основном были использованы элементы классической архитектуры, выполнено в формах эклектики. Первый этаж, обработанный крупным рустом, трактовался как цокольный, над которым возвышались два основных жилых этажа, наиболее богато декорированных. Центр фасада акцентирован пятипилястровым слабо выступающим ризалитом. Каннелированные пилястры коринфского ордера поддерживают антаблемент, который завершается карнизом на кронштейнах. Разнообразием отличается оформление оконных проемов: на первом - простые прямоугольные с замковым камнем в центре, на втором наличники завершаются лучковыми сандриками и имеют подоконные филенки, украшенные лепной гирляндой, на третьем - рамочные наличники на кронштейнах дополняют орнаментальное филенки, расположенные как под окном, так и над ним. Углы дома обработаны крупным рустом.

В плане он имеет Г-образную форму. На каждом этаже размещалось две квартиры. Одна из них шестикомнатная выходила окнами на улицу Воздвиженку. К ней вели две лестницы: парадная и черная. Вторая квартира с меньшим количеством комнат была обращена окнами во двор.

В 1902 году по проекту архитектор А.Ф.Мейснера дом надстроили четвертым этажом с дворовой пристройкой на всю высоту и перекрыли вальмовой кровлей с четырьмя слуховыми окнами на главном фасаде. До революции 1917 года дом сдавался внаем под жилье.

В 1903 году полукруглые флигели начала XIX века, стоявшие по красной линии улицы Воздвиженки и участвовавшие в формировании парадного двора, разобрали и на их месте по проекту архитектора А.Ф.Мейснера построили одноэтажные Г-

образные в плане. Каждый из флигелей состоял из двух объемов, в которых размешались жилые квартиры, сдаваемые внаем.

К 1924 году 4-этажный доходный дом в юго-восточном углу владения переоборудовали под поликлинику и больницу Лечебно-санитарного управления Кремля.

К 1928 году надстроили до четырех этажей с объемом пятого, выходящего во двор часть левого флигеля по Романову переулку (тогда улице Гиляровского) (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. 1. Оп. 15. Д. 127. Ед. хр. 27. Л. 2. 1928 г.), в котором расположилось хирургическое отделение.

В 1929 году по проекту архитекторов Н. Гофмана-Пылаева и И.А. Иванова-Шица надстроили до четырех этажей одноэтажные флигели по улице Воздвиженке (тогда улица Калинина), объединив отдельные строения встройкой между ними для лестниц и вестибюля, закрыв главный въезд в усадьбу с улицы (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. Т-1. Оп. 1. Д. 3160. Лл. 26 и 28 /фасад)/. 1929 г.; ГНИМА им. А.В.Щусева. Р I-13204 /фасады по улице и переулку/). Правый флигель объединили переходом с 4-этажным корпусом поликлиники в юго-восточном углу владения.

Архитектурно-художественное оформление фасадов единого комплекса решено в стиле конструктивизма. Гладко оштукатуренные фасады и скругленные углы здания - часто встречающийся прием конструктивизма, цель которого достигнуть впечатления монолитности. Главный вход в больницу расположен в центре заглубленного части фасада.

На главном фасаде первый этаж, где окна расположены в нишах, отделяется междуэтажной тягой от верхних. Фасад по Романову переулку имеет отличие: его оконные проемы первых трех этажей заглублены и простенки между окнами обработаны лопатками. Четвертый этаж на главном фасаде отступает от поверхности стены, образуя перед собой террасу.

Главный вход на первом этаже связан с вестибюлем и гардеробом. Здание занято хирургическим и терапевтическим отделениями Лечебно-санитарного управления Кремля.

В 1929 году по проекту архитектора Н. Гофмана-Пылаева центральную часть корпуса по Воздвиженке (с лестничным блоком) надстроили двумя этажами с

устройством помещений на пятом этаже: комнаты для дневного посещения (солярия), читальни и гостиной (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. Т-1. Оп. 1. Д. 3160. Лл. 24, 31-36, ГНИМА им. А.В.Щусева. Арх. 2088-1-4, 2089-1-2 /планы этажей и фасад/). Судя по всему, отделка и приспособление помещений четырех-шестиэтажного корпуса по улице Воздвиженке и Романову переулку затянулось до 1936 году (сохранились чертежи интерьеров, мебели по проекту И.А.Иванова-Шица) (см. ГНИМА им. А.В.Щусева. Арх. 2088-5, 2124-1-18).

К настоящему времени здание не претерпело существенных изменений. Незначительные перепланировки были вызваны изменением функционального использования ряда его помещений.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев»,
по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

Акт
утрат первоначального облика объекта культурного наследия.

Составлен по состоянию: на 1 ноября 2015 года.

Краткая характеристика здания: Четырехэтажное кирпичное здание с фрагментами 5-го этажа, Г-образное в плане, выходит главным фасадом на ул. Воздвиженка. Боковой фасад расположен по Романову переулку. Здание построено по проекту архитектора Гофмана-Пылаева в 1930-м году. Постройка также включила в себя одноэтажные строения 1905-го года, составлявшие два объема с проездом во внутренний двор усадьбы. Эти постройки были надстроены тремя этажами, а на месте проезда была устроена 5-ти этажная встройка, где последний этаж составила полукруглая «шайба» со сплошным остеклением со стороны ул. Воздвиженки. Весь объем, включая интерьеры, был решен в стиле «Конструктивизм». Однако в 1950-х гг. большая часть интерьеров была реконстраирована в стилистике «Сталинского ампира», от которого на сегодняшний момент сохранилась лишь малая часть, составляющая парадный холл.

Функциональное назначение здания в качестве больницы с отделением поликлиники сохранилось до сих пор.

Строительный объем здания: 53567 куб. м.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	% утрат первоначального облика	Примечание
1	***2***	***3***	***4***
1	Фундаменты	30	После надстройки одноэтажных построек фундаменты не усиливадись и до сих пор несут нагрузку от всего здания. Состояние удовлетворительное.
2	Отмостка	100 (со стороны главных фасадов)	Уровень земли поднялся приблизительно на 20 см., в следствии чего частично скрыты ступени парадного и бокового крылец. В настоящий момент

			отмостка вдоль уличных фасадов выполнена из асфальта, со стороны двора – из бетона.
3	Цоколь	60	С улицы облицован плитками гранита. Первоначальная отделка уличных фасадов терразитовой штукатуркой утрачена. Со стороны двора оштукатурен цементной штукатуркой.
4	Стены наружные	-	Объемы здания не перестраивались. Кладка стен находится в удовлетворительном состоянии
5	Отделка наружных стен	50*	Первоначально по двум уличным и 1-му торцевому фасалам была устроена терразитовая штукатурка, в настоящий момент закрашенная. По фасадам наблюдаются волосяные трещины.
6	Архитектурные элементы на фасадах (элементы декора)	20	Декор фасада составляют: Терракотовая майолика со звездой над парадным входом; венчающий карниз в один уступ; ограждения балконов.
7	Заполнение дверных и оконных проемов фасадов	100	Сохранилось одно небольшое окно 5-го этажа (ныне чердака). Современные оконные заполнения отдаленно сохранили рисунок расстекловки исторических окон
8	Стены внутренние	30	Несущие стены сохранились и находятсяв удовлетворительном слстоянии. Предположительно во время реконструкции перекрытий была утрачена часть перегородок.
9	Отделка внутренних стен	70	В связи с реконструкцией 1950-х гг.
10	Столярные заполнения интерьеров	95	Сохранилось 3-е дверных полотна на лестничной клетке

11	Полы	70	С учетом сохранившихся покрытий лестниц
12	Декоративные элементы интерьера	50	Интерьер 1930-х составляли покраска стен и ограждения и отделка лестниц. Частично сохранился декор 1950-х гг., сконцентрированный в парадном холле
13	Живопись	60	На плафонах присутствует живопись 1950-х гг., большая часть которой скрыта поздними покрасками.
14	Предметы прикладного искусства, мебель	90	Мебель и осветительные приборы 1930-х гг. утрачены полностью. В холле сохранились осветительные приборы 1950-х гг.
15	Перекрытия	80	Историческое деревянное перекрытие сохранилось над 1-ым этажом в центральной части здания. Монолитные перекрытия расположены предположительно по месту исторических.
16	Конструкция крыши	70	На чердаке частично сохранились балки, включенные в работу новой системы. Конфигурация кровли сохранена.
17	Кровельное покрытие	100	При устройстве нового окрытия был использован тот же материал, однако не сохранился первоначальный рисунок кровельных листов и колер покраски (темно-зеленый)
	Утрата первоначального облика	**35**	Закрытая поздними покрасками первоначальная отделка фасадов и утраченные столярные заполнения сильно искажают облик памятника.

*Процент утрат штукатурного слоя будет уточняться после расчистки от поздних красочных слоев.

Главный архитектор проекта Н.В. Смирнов

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев»,
по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

Акт категории сложности объекта культурного наследия.

Краткая характеристика здания: Четырехэтажное кирпичное здание с фрагментами 5-го этажа, Г-образное в плане, выходит главным фасадом на ул. Воздвиженка. Боковой фасад расположен по Романову переулку. Здание построено по проекту архитектора Гофмана-Пылаева в 1930-м году. Постройка также включила в себя одноэтажные строения 1905-го года, составлявшие два объема с проездом во внутренний двор усадьбы. Эти постройки были надстроены тремя этажами, а на месте проезда была устроена 5-ти этажная встройка, где последний этаж составила полукруглая «шайба» со сплошным остеклением со стороны ул. Воздвиженки. Весь объем, включая интерьеры, был решен в стиле «Конструктивизм». Однако в 1950-х гг. большая часть интерьеров была реконстраирована в стилистике «Сталинского ампира», от которого на сегодняшний момент сохранилась лишь малая часть, составляющая парадный холл.

Функциональное назначение здания в качестве больницы с отделением поликлиники сохранилось до сих пор.

Категория сложности при натурных исследованиях:

Здания и сооружения сложной прямоугольной, криволинейной или смешанной формы, преимущественно с большим количеством помещений, имеющие сложную внутреннюю планировку, сложный архитектурный декор и отделку интерьеров, возведенные с применением широкого ассортимента строительных и отделочных материалов и разнообразных технологий производства работ. РНиП 4.05.01 – 93; Раздел 1, табл. 1.1, п. 2, ст. 5.

Категория сложности при проектных работах:

Здания и сооружения сложной прямоугольной, криволинейной или смешанной формы, преимущественно с большим количеством помещений, имеющие сложную внутреннюю планировку, сложный архитектурный декор и отделку интерьеров, возведенные с применением широкого ассортимента строительных и отделочных материалов и разнообразных технологий производства работ. РНиП 4.05.01 – 93; Раздел 1, табл. 1.1, п. 2, ст. 5.

Вывод:

Исследуемый объект культурного наследия относится к **III категории** сложности.

Главный архитектор проекта Н.В. Смирнов

Схема главного фасада




Корпус Б,В.

	Площадь этажа	Высота	Объем
1-3 этажи	2245,40	13,20	29639,28
4 этаж	1801,00	5,80	10445,80
5 этаж	363,00	4,50	1633,50
кровля	2060,00	1,40	2884,00
подвал	1034,00	2.25	2326,50
			46929,08

Корпус А

	Площадь этажа	Высота	Объем
1-4 этажи	497,20	17,10	8502,12
кровля	497,20	2,40	1193,28
подвал	386,20	2.9	1119,98
			10815,38

и того по трем корпусам 57745м3



Обозначение объема исторически ценного градоформирующего объекта

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	№07-09-2015-ЭП		
						ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)		
						Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг, архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г. архитектор Н.В. Гофман-Пылаев»	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Смирнов Н.В.			02.10.15		НИ		
Архитектор		Антипова А.С.			02.10.15				
Специалист		Гуревич А.Н.			02.10.15	Подсчет физического объема.	ООО "Новый город и Ко"		

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев»,
по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

Заключение о возможности приспособления ОКН.

Краткая характеристика здания: Четырехэтажное кирпичное здание с фрагментами 5-го этажа, Г-образное в плане, выходит главным фасадом на ул. Воздвиженка. Боковой фасад расположен по Романову переулку. Здание построено по проекту архитектора Гофмана-Пылаева в 1930-м году. Постройка также включила в себя одноэтажные строения 1905-го года, составлявшие два объема с проездом во внутренний двор усадьбы. Эти постройки были надстроены тремя этажами, а на месте проезда была устроена 5-ти этажная встройка, где последний этаж составила полукруглая «шайба» со сплошным остеклением со стороны ул. Воздвиженки. Весь объем, включая интерьеры, был решен в стиле «Конструктивизм». Однако в 1950-х гг. большая часть интерьеров была реконстраирована в стилистике «Сталинского ампира», от которого на сегодняшний момент сохранилась лишь малая часть, составляющая парадный холл.

Первоначальное назначение здания – кремлевская больница с поликлиникой для обслуживания первых лиц правительства. В ходе эксплуатации здание неоднократно переоборудовалось. Так, например, в 1943 году была осуществлена реконструкция всего строения на предмет устройства системы вентиляции.

В рамках данной работы по приспособлению к современному использованию, оставляя первоначальную функцию, возможно переоснащение здания в границах несущих стен, не изменяя отметок кровли и не добавляя дополнительных площадей. Чердачное пространство возможно использовать только для инженерного оборудования. Все инженерные укрепления здания могут быть связаны с соблюдением устойчивости и

жесткости конструктивной системы. Инженерные коммуникации предлагается устроить на месте прежних трасс. Для прокладки новых маршрутов не затрагивать сводчатые перекрытия, несущие стены и перегородки с ценными элементами декора. На кровле не разрешается установка инженерного оборудования, кроме вытяжных труб, запланированных проектом реставрации. Со стороны дворовых фасадов, не ближе чем на 1-1,2 метра (ширина отмостки) от здания и не выше окон первого этажа возможно размещение отдельно стоящих элементов инженерного оборудования, подключенных к общей внутренней системе ниже уровня земли. Не упомянутые нюансы приспособления не должны противоречить основным реставрационным мероприятиям, в ходе которых необходимо вернуть первоначальный облик строения на период его постройки 1930 года, с возвращением первоначальной отделки уличных фасадов с характерной исторической расстекловкой. Интерьеры реконструируемого памятника имеют зоны реставрации на два основных периода это зоны с первоначальной отделкой на период 1930-1934 года и зоны реставрации 1950 х годов.

Все намечаемые мероприятия не должны противоречить проекту предмета охраны и должны быть выполнены на основании с техническим заданием в соответствии со всеми нормами проектирования.

Главный архитектор проекта Н.В. Смирнов

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

Программа научно-исследовательских и проектных работ.

В целях реставрационных работ по памятнику архитектуры, необходимо выполнить следующие научно-исследовательские работы и выпустить проектную документацию в составе:

1. Научно-исследовательские работы

1	Архитектурно-археологические обмеры (планы, фасады, разрезы)
2	Историко-архивные изыскания
3	Выполнение зондажей для определения фактического состояния объекта, с последующей фиксацией и описанием
4	Инженерно-технологические исследования отделочных и строительных материалов, в том числе произвести обследование живописи потолков входной группы, а также покраску стен рекреационных зон
5	Выполнение инженерного обследования памятника, с целью определения перечня работ, необходимых для сохранения объекта культурного наследия

2. Обоснование проектных решений

1	Эскизный проект реставрации с составлением пояснительной записки. В рамках эскизного решения наметить и обосновать основные виды работ, предполагаемые к производству. Выявить и графически оформить все изменения в облике памятника, предполагаемые проектом. Выполнить графическое цветовое решение по фасадам.
2	Обозначить картограммой виды работ по уличным фасадам.
3	Выполнить конструктивную часть проекта на основе инженерных исследований по объекту
4	На основе Эскизного проекта реставрации разработать Проект приспособления с учетом задач современного использования объекта
5	Выполнить конструктивную часть проекта с учетом Проекта реставрации
6	Разработать проект организации реставрации, учитывающий производство намечаемых работ в купе с работами по приспособлению объекта

3. Рабочая документация


1	Выполнить рабочую документацию к проекту реставрации и приспособления
2	Разработать сметную документацию на производство реставрационных работ согласно проектной документации

Главный архитектор проекта Н.В. Смирнов

План 1 этажа

Схема фотофиксации
План-схема строения


Примечание.
1-я цифра обозначает номер папки
2-я цифра обозначает порядковый номер фото из данной папки



План 1 этажа

Схема фотофиксации
План-схема строения


Примечание.
1-я цифра обозначает номер папки
2-я цифра обозначает номер этажа
3-я цифра обозначает номер фото из данной папки



План 2 этажа

Схема фотофиксации
План-схема строения


Примечание.
1-я цифра обозначает номер папки
2-цифра обозначает номер этажа
3-я цифра обозначает номер фото из данной папки



План 3 этажа

Схема фотофиксации
План-схема строения


Примечание.
1-я цифра обозначает номер папки
2-я цифра обозначает номер этажа
3-я цифра обозначает номер фото из данной папки



План 4 этажа

Схема фотофиксации
План-схема строения


Примечание.
1-я цифра обозначает номер папки
2-я цифра обозначает номер этажа
3-я цифра обозначает номер фото из данной папки



План подвала

Схема фотофиксации
План-схема строения

Примечание.
1-я цифра обозначает номер папки
2-я цифра обозначает номер этажа
3-я цифра обозначает номер фото из данной папки





Корпус Б, уличный фасад, фото 1.1.



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.2.



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.3



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.4



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.5



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.6



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.7.



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.8.



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.9.



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.10



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.11



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.12



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.13



Корпус Б, уличный фасад, фото 1.14



Корпус В, уличный фасад, фото 1.15



Корпус В, уличный фасад, фото 1.16




Корпус В, уличный фасад, фото 1.17.



Корпус В, уличный фасад, фото 1.18.




Корпус А, уличный фасад, фото 2.1.



Корпус А, уличный фасад, фото 2.2.



Корпус А, уличный фасад, фото 2.3



Корпус А, уличный фасад, фото 2.4.



Корпус А, уличный фасад, фото 2.5.




Корпус А, уличный фасад, фото 2.6.



Корпус А, уличный фасад, фото 2.7



Корпус А, уличный фасад, фото 2.8.




Корпус А, уличный фасад, фото 2.9




Корпус А, уличный фасад, фото 2.10




Корпус А, уличный фасад, фото 2.11



Корпус А, уличный фасад, фото 2.12



Корпус А, уличный фасад, фото 2.13



Корпус А, уличный фасад, фото 2.14




Корпус А, уличный фасад, фото 2.15



Корпус А, уличный фасад, фото 2.16



Корпус А, уличный фасад, фото 2.17



Корпус А, уличный фасад, фото 2.18



Корпус А, уличный фасад, фото 2.19



Корпус А, уличный фасад, фото 2.20



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.1



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.2



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.3



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.4



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.5



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.6



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.7



Корпус В, дворовый фасад, фото 3.8



Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.9



Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.10



Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.13



Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.14




Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.15



Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.16



Корпус А, дворовый фасад, фото 3.17



Корпус А, дворовый фасад, фото 3.18



Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.11



Корпус Б, дворовый фасад, фото 3.12




Корпус А, дворовый фасад, фото 3.19.



Корпус А, дворовый фасад, фото 3.20



Корпус Б, подвал, фото 4.1



Корпус Б, подвал, фото 4.2



Корпус Б, подвал, фото 4.3



Корпус Б, подвал, фото 4.4



Корпус Б, подвал, фото 4.5



Корпус Б, подвал, фото 4.6



Корпус Б, подвал, фото 4.11



Корпус Б, подвал, фото 4.12



Корпус Б, подвал, фото 4.13




Корпус Б, подвал, фото 4.14




Корпус Б, подвал, фото 4.15



Корпус Б, подвал, фото 4.16



Корпус Б, подвал, фото 4.17



Корпус Б, подвал, фото 4.18



Корпус Б, подвал, фото 4.21




Корпус Б, подвал, фото 4.22



Корпус Б, подвал, фото 4.23



Корпус Б, подвал, фото 4.24



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.1



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.2



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.3



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.4




Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.5



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.6



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.7



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.8




Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.9



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.10




Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.13



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.14



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.11



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.12



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.15



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.16



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.17




Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.18




Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.19



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.20



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.21



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.22



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.23



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.24



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.25



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.26



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.27



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.28



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.29




Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.30



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.31




Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.32



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.33



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.34



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.35



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.36



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.37



Корпус Б, 1 этаж, фото 4.1.38



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.1



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.2



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.3



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.4



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.9



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.10



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.11



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.12



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.5



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.6



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.7



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.8



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.13



Корпус Б, 3 этаж, фото 4.3.14



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.23



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.24



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.27



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.28



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.15



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.16



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.17



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.18



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.19



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.20



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.21



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.22



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.25



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.26



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.29



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.30



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.31



Корпус В, 3 этаж, фото 4.3.32



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.1



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.2



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.3



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.4



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.13



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.14



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.19



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.20



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.35



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.36



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.5



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.6



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.7



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.8



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.9



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.10



Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.11




Корпус Б, 4 этаж, фото 4.4.12




Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.15



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.16



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.17



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.18



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.21



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.22



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.23



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.24



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.25



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.26



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.27



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.28



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.29



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.30



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.31



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.32



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.33




Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.34



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.37



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.38




Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.39



Корпус В, 4 этаж, фото 4.4.40




Корпус А, подвал, фото 5.01



Корпус А, подвал, фото 5.02



Корпус А, подвал, фото 5.05



Корпус А, подвал, фото 5.06




Корпус А, первый этаж, фото 5.1.1



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.2



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.7



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.8



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.9



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.10



Корпус А, первый этаж, 5.1.11



Корпус А, первый этаж, 5.11.12



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.13



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.14



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.15




Корпус А, первый этаж, фото 5.1.16




Корпус А, первый этаж, фото 5.1.17




Корпус А, первый этаж, фото 5.1.18



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.21



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.22



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.31



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.32



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.33




Корпус А, первый этаж, фото 5.1.34



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.37



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.38



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.1



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.2



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.3



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.4



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.5



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.6



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.7



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.8



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.9



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.10



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.11



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.12



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.13



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.14



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.15




Корпус А, второй этаж, фото 5.2.16



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.17



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.18




Корпус А, второй этаж, фото 5.2.19



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.20



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.21



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.22



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.23



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.24



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.25



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.26



Корпус А, подвал, фото 5.03



Корпус А, подвал, фото 5.04



Корпус А, подвал, фото 5.07



Корпус А, подвал, фото 5.08



Корпус А, подвал, фото 5.09



Корпус А, подвал, фото 5.10



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.3



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.4



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.5



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.6



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.19



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.20



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.23



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.24



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.25



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.26



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.27



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.28



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.29



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.30




Корпус А, первый этаж, фото 5.1.35



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.36



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.39



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.40



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.41



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.43



Корпус А, первый этаж, фото 5.1.44



Корпус А, второй этаж, фото 5.2.43