Приложение №1
к приказу № 49а/р от 30.03. 2005г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Адрес Набережная р. Томи 29

Собственник

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
I.Основные строения

Литера А год постройки электрификация есть

водопровод есть канализация есть

№ п.п.	Наименование конструктивного элемента	Техническое состояние	% износа
1.	фундамент бетон ленточ		10
2.	стены кирпич	трещины, выветривание швов отслоение штукатурки	20
а	наружная отделка		
б	внутренняя отделка	отставание, трещины, утрата окрасочного слоя местами	30
3.	полы		
4.	крыша (старая конструкция обрешетка)	вздутие местами покрытия повреждение трещины ржавчина	30
5.	перекрытия		
6.	перегородки		
7.	отопление газовое трубы		30
8.	окна		
9.	двери		
10.	прочие устройства крыльцо		30
	II. Пристройки		
	III. Надворные постройки		

АБРИС

26 02 2009 г.

Инвентаризатор _____

Собственник или его доверенное лицо _____